

Проводные соединения

Соедините с контрольной панелью поставляемым разъемом с проводами:

КРАСНЫЙ	+12 В
ЧЕРНЫЙ	ЗЕМЛЯ
ЗЕЛЕНый	ДАнные НА КОНТР. ПАНЕЛЬ
ЖЕЛтый	ДАнные ОТ КОНТР. ПАНЕЛИ
СИНИИ	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ