

## Совместимость модулей сопряжения МСЦ с видеодомофонами:

**Таблица брендов, прошедших по моделичную проверку совместимости с модулями сопряжения МСЦ.**

Производитель	Степень совместимости	Примечание
CTV	<b>Полная</b>	Страница с подробным описанием протестированных моделей.
Polyvision	<b>Полная</b>	Страница с подробным описанием протестированных моделей.
Optimus	<b>Полная</b>	Страница с подробным описанием протестированных моделей.
Falcon Eye	<b>Полная</b>	Страница с подробным описанием протестированных моделей.
Slinex	<b>Полная</b>	Страница с подробным описанием протестированных моделей.
Fort	<b>Полная</b>	Страница с подробным описанием протестированных моделей.
Tantos	<b>Полная</b>	Страница с подробным описанием протестированных моделей.
Quantum	<b>Полная</b>	Страница с подробным описанием протестированных моделей.
Major	<b>Полная</b>	Страница с подробным описанием протестированных моделей.
NoviCam	<b>Полная</b>	Страница с подробным описанием протестированных моделей.
Fox	<b>Полная</b>	Страница с подробным описанием протестированных моделей.

**Таблица брендов, которые не тестировались нашей компанией. Совместимость с модулями сопряжения МСЦ ожидается, но не гарантируется.**

Производитель	Ожидаемая совместимость	Совместимые модели	Примечание
Commax	Большинство	CDV-35A, CDV-35HM, CDV-35HD, CDV-70K, CDV-70U, CDV-71AM, CDV-72BE	Модель <b>DPV4-MTN</b> не совместима

Kocom	Большинство	KCV-401EV, KCV-A374	Требуют наличия видеосигнала на входе  Для модулей ниже v1e - доработка узла вызова.
Kenvei	Большинство		Для модулей ниже v1e - доработка узла вызова.
RVi	Большинство	RVi-VD1 LUX, RVi-VD2 LUX	Для модулей ниже v1e - доработка узла вызова.  Модель RVi-VD1 LUX тестировалась в офисе.  Для работы с моделью RVi-VD2 LUX требуется модуль 1g.

### Таблица брендов, которые не работают или работают нестабильно с модулями сопряжения МСЦ.

Производитель	Модель	Степень совместимости	Примечание
Hyundai	Большинство	<b>Не совместим</b>	Несоответствие стандартам Commax
Gardi	Большинство	<b>Не совместим</b>	Несоответствие стандартам Commax
Eplutus	Большинство	<b>Не совместим</b>	Несоответствие стандартам Commax
Evology	Большинство	<b>Не совместим</b>	Несоответствие стандартам Commax
Samsung	Большинство	<b>Не совместим</b>	Несоответствие стандартам Commax